



Bougies de Père Noël moulées

v17104

Moulez les plus jolies bougies du Père Noël dans de la cire de paraffine et un moule en silicone. Les Pères Noël sont fabriqués en différentes couleurs – rouge, blanc et rouge foncé – mais aussi en design bicolore. L'intensité de la couleur dépend de la quantité de pigment de couleur que vous ajoutez.


Comment faire



1 Mesurez 80 g de cire pour le corps et 50 g de cire pour le chapeau.




2 Tirez l'aiguille avec la mèche de bougie à travers le moule de sorte qu'elle soit positionnée au milieu du chapeau.



3 Nouez la mèche de la bougie autour de l'aiguille en bas.





4 Placez l'aiguille avec la mèche de bougie au milieu et serrez la mèche de bougie en haut.



5 Le moule est maintenant prêt pour le moulage.




6 Faire fondre 50 g de cire de paraffine au bain-marie. On utilise ici un creuset pour cire, mais on peut aussi utiliser un vieux pot de confiture.




7 Ajoutez de la couleur une fois la cire fondue.



8 Mélangez bien la couleur dans la cire. Ajoutez un peu à la fois jusqu'à obtenir la couleur souhaitée.




9 Remplissez la cire rouge jusqu'au bord du chapeau/nez.



10 Laissez la cire durcir complètement avant de remplir le reste du corps pour empêcher la cire du chapeau et du corps de s'écouler ensemble.




11 Faites fondre les 80 derniers g de cire à utiliser pour le corps.




12 Laissez la cire pour le corps refroidir un peu avant de la verser dans le moule. Cela empêche le chapeau trempé de fondre.






13 Placez la mèche de bougie au milieu et laissez le moule durcir pendant 12 à 24 heures.



14 Une fois la bougie complètement durcie, retirez l'aiguille.



15 Coupez la mèche de la bougie en bas aussi près que possible de la cire.



16 Coupez le haut de la mèche à environ 1 cm de la bougie.



17 Dérouler le moule.



18 Nettoyez le moule.



19 Rincez le moule à l'eau chaude avec un peu de détergent pendant environ 2 minutes. Rincer à l'eau claire tiède. Le moule doit être complètement sec avant le moulage suivant.